

Kommunvis sammanställning

Danderyd

Deponi	Riskklass enligt MIFO fas 1	Åtgärdsförslag
Anneberg "Santarara"	3	Vidare åtgärder anses inte nödvändiga.
Brohuvudet 2, banvall	2	Noggrannare provtagningar som kan ligga till grund för eventuella vidare åtgärder.
Dalkarlskärret	3	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Danderydsvallen	-	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Enebyberg 1	4	Vid dagens markanvändning anses vidare åtgärder inte nödvändiga.
Enebyberg 2	4	Vid dagens markanvändning anses vidare åtgärder inte nödvändiga.
Grävlingstippen	-	Förslag på åtgärder kan inte ges på grund av britser i informationsunderlaget.
Idavallen	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Nora strand "ny"	2	De planerade åtgärderna med sanering och övertäckning bör genomföras.
Tranholmen	3	Sedimentprovtagning som underlag för utvärdering av eventuellt ytterligare åtgärder.

Järfälla

Deponi	Riskklassning enligt MIFO fas 1	Åtgärdsförslag
Backluratippen	3	Försiktighet bör vidtas vid vägbygge för att säkerställa att eventuella föroreningar ej sprids.
Barkarbytippen	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Berghemstippen	3	Förbättrad täckning, och/eller mark/grundvattenprovtagning som säkerställer att lekande barn ej exponeras.
Brukets skidbacke	3	Kontroll av spridning av lakvatten för att säkerställa att ingen påverkan sker på Görvåln.
Hummelmoratippen	2	Provtagning bör genomföras för att utreda föroreningsituationen.
Jakobsbergsskolan	1	Massorna bör täckas eller saneras.
Kärnmakarvägen	-	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Kärrv/Terrängv	3	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Maskinverken/Bolinder strand	3	Nödvändiga åtgärder vidtas i samband med uppförandet av ny bebyggelse.

Nedre bredgårdstippen	3	Vattenprov i våtmarken och sedimentprov i sjön för att avgöra om ytterligare åtgärder behöver vidtas.
Rockstatippen	3	Bättre informationsunderlag om tippens läge krävs.
Sandvik	3	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Veddesta (Kodak)	3	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
N. Handbollsv (Viksjö)	3	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
N. Mantalsvägen (Viksjö)	3	Provtagning av mark och grundvatten rekommenderas.
Västerbokärrret	3	Vid dagens markanvändning anses åtgärder inte nödvändiga.
Älgkärrstippen	2	Grundvattenprovtagning för att se eventuell spridning från deponin.

Lidingö

Lidingö	Riskklassning enligt MIFO fas 1	Åtgärdsförslag
Bosötippen	2	Provtagning av mark och grundvatten för avgörande om eventuella vidare åtgärder.
Byggmästarförrådet	4	Åtgärder har vidtagits och vidare åtgärder anses inte nödvändiga.
Ekholmsnäsbacken	3	Täckningen bör ses över och förbättras.
Fjäderholmarna	1	Området bör saneras. Undersökningar för att utreda eventuell spridning till sediment.
Kyttingetippen	3	Kontrollprogrammet bör följas, utöver detta anses åtgärder inte nödvändiga.
Mosstorpstippen	1	Marken bör tillsvidare inte användas för odling. Provtagningar bör genomföras.
Sticklinge	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Stockby soptipp	3	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Södergarnstippen	3	Kontrollprogrammet bör följas, utöver detta anses åtgärder inte nödvändiga.
Trolldalstippen	4	Vidare åtgärder anses inte nödvändiga.
Trolldalen södra	3	Vid dagens markanvändning anses vidare åtgärder inte nödvändiga.

Sollentuna

Deponi	Riskklassning enligt MIFO fas 1	Åtgärdsförslag
Fresta deponi	3	Vid ändrad markanvändning måste åtgärder vidtas.

Fresta fd ind omr	2	Provtagningar bör genomföras, dessa bör ligga till grund för bestämning av ytterligare åtgärder.
HeleneLund 6:2	3	Grundvattenprovtagning rekommenderas.
HeleneLund 6:7	3	Vid dagens markanvändning anses åtgärder inte nödvändiga men grundvattenprovtagning rekommenderas.
HeleneLund 6:20	3	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Holmboda	2	Täckningen bör förbättras. Provtagning av vattnet i diket för bestämning av föroreningsituationen.
Hoppet 1	3	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Hyresgästen 3-4	3	Vid dagens markanvändning anses åtgärder inte nödvändiga.
Häggvik 2:1	4	Vid dagens markanvändning anses åtgärder inte nödvändiga.
Häradshövdingen 4, 9	-	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Kv Hällplatsen	2	Provtagning av jord och grundvatten för bestämning av eventuellt vidare åtgärder.
Norrviken 3:9 Norrvikens IP	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Norrviken 3:9 OKQ8	3	Vid dagens markanvändning anses åtgärder inte nödvändiga.
Området Silverdal	4	Nödvändiga åtgärder har vidtagits och ytterligare åtgärder anses inte nödvändiga.
Roteberg	4	Vidare åtgärder anses inte nödvändiga.
Rotebro 3:15	2	Provtagningsplan finns och resultat från denna bör ligga till grund ytterligare åtgärder.
Sandtaget Edsberg	-	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Stensunda gård	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Svartinge	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Träklotsen 2	3	Vid dagens markanvändning anses åtgärder inte nödvändiga.
Tureberg 27:80	2	Provtagning av mark och grundvatten i centumparken för att avgöra föroreningsituationen.
Viby	3	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Vindruvan 1	2	Provtagning av mark och sediment.
Väsjöbacken	3	Kontroller bör fortgå, utöver detta anses åtgärder inte nödvändiga.
Älkärret	2	Grundvattenprovtagning för att bedöma eventuell spridning från deponin.

Solna

Deponi	Riskklassning enligt MIFO fas 1	Åtgärdsförslag
Barnens montessoriakademi	3	Sanering pågår men vidare provtagning utanför fastigheten rekommenderas då det föroreningarna kan vara spridda.
Frösunda Västra	-	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Hagalund	3	Provtagning bör genomföras i samband med att området ska bebyggas.
Hagaparken	3	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Karlberg	3	Massorna bör täckas för att förhindra spridning.
Nedre Järva	3	Grundvattenkontroller genomförs av Norrvatten och utöver det anses åtgärder inte nödvändiga.
Råstasjötippen	2	Provtagning bör genomföras i samband med att området ska bebyggas.
Skytteholmsfältet	2	Provtagning bör genomföras, dessa bör ligga till grund vid bestämning av eventuellt vidare åtgärder.
Ulriksdal	3	Deponin bör täckas och området bör snyggas till.

Sundbyberg

Deponi	Riskklassning enligt MIFO fas 1	Åtgärdsförslag
Duvmossen	2	Täckningen bör kontrolleras. Grundvattenprovtagning för kontroll av spridning.
FOA	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Kv. Ängen	3	Vid ändrad markanvändning krävs med stor sannolikhet saneringsåtgärder.
Ugglan 26, skidbacken	4	Området har sanerats och ytterligare åtgärder anses inte nödvändiga.

Täby

Deponi	Riskklassning enligt MIFO fas 1	Åtgärdsförslag
Hagbytippen	4	Nuvarande kontroller bör fortsätta. Ytterligare åtgärder anses inte nödvändiga.

Kråkudden schaktm	3	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Löttinge deponi	3	Täckningen bör förbättras.
Mörtjsö	3	Provtagning av vatten och sediment i diket rekommenderas för att säkerställa att föroreningar inte sprids.
Skogberga gård	4	Vid dagens markanvändning anses åtgärder inte nödvändiga.
Skogberga slam	3	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Skorstenstippen	4	
Vallabrink deponi	3	Grundvattenprovtagning rekommenderas för att säkerställa att ingen spridning sker.

Upplands Väsby

Deponi	Riskklassning enligt MIFO fas 1	Åtgärdsförslag
Brunnby-Nibble	3	Kontrollprogram finns upprättat och om det följs anses vidare åtgärder inte nödvändiga.
Edstippen	3	Kontrollprogram finns upprättat och om det följs anses vidare åtgärder inte nödvändiga.
S. Edsjön (Antuna)	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Sköldnora	-	
Stora Väsby	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Torsåkers säteri	3	Täckningen bör förbättras vid en av tipparna vid dagens markanvändning anses vidare åtgärder inte nödvändiga.
Vik, deponi	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Vällstatippen	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Vällstaverken	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.

Vallentuna

Vallentuna	Riskklassning enligt MIFO fas 1	Åtgärdsförslag
Björkby	3	Täckningen bör förbättras.
Brottbby	-	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Ekeby schaktmassor	3	Vid dagens markanvändning anses åtgärder inte nödvändiga.
Ekeby skidbacke	2	Provtagning av vatten och sediment i bäcken nedströms deponin.

Flattsta	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Foderby	2	Synligt avfall bör omhändertas omgående.
Fågelsunda	3	Avfallet bör täckas.
Gillinge slam	4	Vidare åtgärder anses inte nödvändiga.
Gillinge 1:4	2	Nya provtagningar av ytvatten och grundvatten bör genomföras för att säkerställa att föroreningar ej sprids.
Grandala	2	Grundvattenprovtagning för att säkerställa att föroreningar inte sprids. Täckningen bör förbättras.
Gransviken Östra	3	Provtagning kan rekommenderas för att säkerställa att föroreningsinnehållet är lågt.
Hakunge	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Husa	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Hållsta	3	De kvarlämnade massorna bör kontrolleras, om de innehåller farliga ämnen bör de saneras.
Högdala	2	Kontrollprogrammet bör ses över för att säkerställa att föroreningar ej sprids via ytvatten och grundvatten.
Lilla Mörby	3	Deponin bör täckas.
Lindönäs schaktm	3	Vattenkontrollerna för Västlunda vattenskyddsområde bör återupptas.
Norrhall	3	Deponitillståndet bör kontrolleras. Deponin bör täckas.
Okvista	3	Provtagning bör fortsätta och kontrollprogrammet bör följas.
Onödan	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Ormsta	3	Vid dagens markanvändning anses åtgärder inte nödvändiga.
S. Backa	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
S. Cedersdal	2	Grund- och ytvattenprovtagning bör genomföras, dessa bör ligga till grund för eventuella vidare åtgärder.
S. Rävsta	3	Analys av grödor odlade på det gamla deponiområdet.
Söderby	3	Bättre informationsunderlag krävs för att förslag på åtgärder ska kunna ges.
Veda station	4	Åtgärder anses inte nödvändiga.
Åby	4	Åtgärder har vidtagits och vidare åtgärder anses inte nödvändiga.